

Ausrüstungsliste

Moody 336 dalang

	Info	Anschaffung
Typ	Moody 336 MKI	
Länge	10,21 m	
Breite	3,54 m	
Tiefgang	1,68 m	
Baunummer	1023	
Baujahr	1989	
Inneneinrichtung	Herd Dometic Sunlight Gasofen	2018
	Spüle, Doppelbecken mit Mischbatterie Abdeckung/Schneidebrett für großes Becken	
	Heißwasserboiler (220 V elektrisch / Motorwärme) ca. 20 Liter, hinter Achterkabine Derzeit nicht angeschlossen. Anschlüsse sind aber vorbereitet. Die Heizschlange muss ggfs. gewechselt werden	VolvoPenta ?
	Kühlschrank mit Thermostat	
	Elektrische Süßwasserpumpe	Jabsco PAR-MAX 2.9 12V 5.2 A
	Trinkwasserfilter ATLAS mit Aktivkohle Einsatz	
	Doppellüfter in Achterkabine	
	Zwangslüfter in Toilettenraum	
	Süßwassertank, 2 x~100 Liter, verbunden m. autom. Ausgleich, elektrische Füllstandsanzeige	Fühler muss gereinigt werden
	Autoradio	
	2 Innenlautsprecher	
	2 Lautsprecher aussen unter Heckbank	
Bad	Pumpklosett Jabsco im Bad Mechanik erneuert	2024
	Fäkalientank, ca. 35 Liter	
	Zerhackerpumpe für Fäkalienauslaß	Jabsco 50890-1000 12V 10A
	Vetus Geruchsfilter mit Aktivkohleeinsatz	
	Waschtisch mit Mischbatterie	
	Dusche im Bad mit Schlauch und Handbrause	
	Heckdusche an der Badeplattform mit Mischregler kalt/warm	

Heizung	Autoterm Dieselheizung (Backskiste)	2D 44	2020
Navigation	Steuerkompass bei Ruder, weiß, kompensierbar, mit Beleuchtung und Abdeckung		
	Handpeilkompass bei Niedergang		
	Triducer	DST800 (svb.de)	2020
	B&G 3G Radar (Neu 2014)	Funktioniert nicht, Stromversorgung?	2014
	B&G Windmessenanlage PCB 60	neu	2020
	B&G Plotter Zeus Touch T7 am Kartentisch		
	B&G Plotter Zeus Touch T8 am Ruderstand		
	B&G Autopilot Pack Standard VRF mit AC12 Comp (Low Current), RC42 Rate Kompass, NMEA2000 Netzwerk Interface, Antriebseinheit, Ruder Rücklagengeber		
	Triton Pilot am Niedergang		
	3 x Triton Multidisplay LCD Farbanzeige 1 x am Kartentisch 2 x über Niedergang		
	B&G NEP-2 Network Port Ethernetverteiler mit 5 Ports		
	B&G GoFree WLAN Modul		2014
	B&G GPS Empfänger (Niedergang)		2022
	OceanSat AIS Type B Transponder (senden / empfangen)		2019
Segel	1 x Großsegel: UK-Sailmakers Max Roach Rollgroßsegel in Mast, 350 gr/qm DP SF UVI Premium Dacron, 25qm, 4 vertikale Latten (nicht durchgehend), Crosscut/ Horizontalschnitt, UV Schutz aufder Scho- tecke, integrierter Schotblock, Segelzeichen Moody, Segelnummer GER 18, neu aus Februar 2016 (Originalrechnung wird als PDF übergeben)		2016
	1 x Genua: UK-Sailmakers Rollreffgen- ua Passagemaker 34.4qm, kompl. incl. 2 Trimmleinen, Windfäden, Tape Drive Silver(r) PMo5T, einseitig Taft mit 2. Taftseite im Überlap, Schaumdopplung und 2. Ref- fstufen mit integr. Verstärkungen, Schutz- kanten für Salinge, UV ´ Schutzkanten an Achter und Unterliek, neu aus Februar 2016 (Originalrechnung wird als PDF übergeben).		2016
	Spinnaker (kann auch als Gennaker benutzt werden), ca. 75 qm, im Bergeschlauch von LeeSails Flensburg, mit Segelsack und neu- en Leinen (rot / grün)	meines Wissens unbenutzt	2016
	Sprenger Baumbremse 12 mm		2019
	Spibaum an Relingshalterungen		
	Rollfockanlage Furlex 200S		2014
	2 Segelsäcke UK-Sailmakers		

Elektrik	Fehlerstromschutzschalter in Backskiste	ohne Funktion	
	Batterieladegerät 25 A, 12 V	Mastervolt	
	Batterien, 1 x 75 AH, 2 x 105 AH		2019
	Batterie in der Backskiste 105 AH		2024
	philippi Shunt		2020
	philippi Batteriemonitor BTM		2020
	Positionslaternen Aquasignal Serie 34		2014
	Fahrlaternen / Deckslicht		
	Ankerlatern im Masttop		
	Cockpit Beleuchtung unter Großbaum		
Separat schaltbare LED Dreifarbenlaterne am Masttop			
Blitzlicht Masttop			
Motor	Volvo Penta D1-30F (neu)		2023
	Seriennummer: 5102114056J		2023
	Wendegetriebe MS15A-B Seriennummer: 51220377035		2023
	Kraftstofftank: 1, Stahl, ca. 100L,		
	Kraftstoffanzeiger (am Kartentisch)		
	Seeventil Motor		2023
	Varioprofile Verstellpropeller 3 Blatt	Anoden Oktober 2023	2017
Schlauchboot	Schlauchboot Talamex Comfortline TLA250		2019
	Honda Aussenborder 2,3 SCHU		2019
Technische Ausrüstung	UKW-Sprechfunk mit DSC am Kartentisch (Standard Horizon GS 2100 AIS) 2. Station am Ruderstand		
	Handfunkgerät		2018
	Achterstag galvanisch getrennt Antenne		
	Sailtec hydraulische Trimmeinrichtung für Achterstag und Baumniederholer		
	Hydraulik überholt		2023
	Glomex DVB-T2 und Rundfunkantenne am Masttop, Antennenverstärker Automatik mit Mobilfunk Sperrfilter		2017

Sicherheitsaus- rüstung	Epirb seatec		2018
	Rettungskragen Feststoff		2018
	2 Feuerlöscher 1 x Vorschiffskabine, 1 x Niedergang	uralt	uralt
	3 Notpumpen 1 x manuell im Cockpit 1 x elektrisch in Bilge mit Schalter 1 x Highspeed in Bilge mit Alarmmodul		
	Notruder (Notpinne) Stahl		
	Rettungsinsel Plastimo Cruiser 4 Pers. Tasche	Wartung in 2025 gemacht	2019
Zubehör	Relingstützen durchgebolzt		
	Anker, Typ CQR, Gewicht 15 Kg		
	Ankerwisch, elektrisch Bedienung vorne oder vom Cockpit	Simpson Lawrence AP 700	
	25m Kette, verzinkt		
	Bootshaken		
	2 elektrische Schotwischen Lewmar ST40 (extra Batterie in Backskiste, plus Hauptschalter)		
	Spinnaker Wischen, manuell, 2 Stück		
	2 Stück Umlenkeinrichtung für Holey- punktverstellung, Pfeiffer		2016
	Fallwischen, manuell, 2 Stück, auf Kajütdach links / rechts		
	Fallwisch, manuell, am Mast		
	Wisch Kurbel		
	6 Fender		
	1 Kugelfender		
	Verklicker, am Masttop		
	Badeleiter mit Trittstufen Teak		
	Segelpersenning bzw. Schutzschlauch für Genua, blau	gibt es glaub ich nicht mehr	
	Sprayhood	OLEU	2013
	Kuchenbude	OLEU	2013
	4 Cockpit Sitzpolster Kunstleder weiß		
Sonstiges	E-Schaltplan		
	Plan der Seeventile		
	Plan der Wasserleitungen		
	Plan zur Auspuffanlage		
	Alle Unterlagen/Rechnungen 2014-2025		

Zubehör	Diverses Werkzeug
	Ersatzschalttafel für Elektrik vorbereitet
	50 m Festmacher Liros 14 mm auf Trommel
	200 m verzinkte Leitung 2,5mm x2 auf Trommel
	Diverses Zubehör, Ersatzteile
	Terminal-Presser für Batteriekabel
	Ersatzschalttafel für Elektrik vorbereitet
	4 Schaltpanels mit USB und Dimmer
	50 m Festmacher Liros 14 mm auf Trommel
	200 m verzinkte Leitung 2,5mm x2 auf Trommel
Diverses Zubehör, Ersatzteile, viele Elektroteile, Werkzeuge	

Mängelliste	Radar Dome bekommt kein Signal
	Rollfock Top Wirbel muss getauscht werden
	Sprayhood Reißverschluss muss getauscht werden
	Bilgenpumpe Highspeed Schwimmer verklebt
	Unterwasserschiff Anstrich muss in 2025 erneuert werden
	Deckslicht kaputt
	Ölwechsel in 04.2025 fällig